

Umweltverträglichkeitsstudie K7743 neu / Südumfahrung Markdorf

Karte 11: Schutzgut Wasser - Fließgewässer

Ökomorphologie der Fließgewässer

- Beeinträchtigt gemäß Gewässerbericht Friedrichshafen
- Gewässer im Wald: Naturnah gemäß Kartierung 1998
- Gewässer im Offenland: Ausgebaut gemäß Kartierung 1998

Gütezustand der Fließgewässer

- II Mäßig belastet
- II-III Kritisch belastet

Informationsgrundlage:

Übersichtskarte des Gütezustands der Fließgewässer in Baden - Württemberg auf biologisch - ökologischer Grundlage (LfU) 1998
Übersichtskarte des morphologischen Zustands der Fließgewässer in Baden - Württemberg (LfU) 2004
Gewässerbericht 2000 der Stadt Friedrichshafen
Biotopstrukturtypenkartierung 1998

Siedlungsflächen gemäß Flächennutzungspläne

- | Bestand | Planung | |
|---------|---------|---|
| | | Wohnbaufläche, gemischte Baufläche, Gemeinbedarfsfläche |
| | | gewerbliche Baufläche, Sonderbaufläche, Fläche f. Ver- und Entsorgung, Verkehrsfläche, Segelflugplatz |
| | | Grün- und Erholungsfläche, Friedhof, Sportanlage |

Sonstige Informationen

- Untersuchungsraumgrenze
- Gemeindegrenze

UVS K7743 neu / Südumfahrung Markdorf

Karte 11: Schutzgut Wasser - Fließgewässer

M 1:10.000 (im Original)

Dipl.- Ing. B. Stocks - Umweltsicherung und Infrastrukturplanung, Tübingen 2007

